Data 27.08.2021 09:46:31
DEKRA CERTIFICATION


DEKRA COMPLETE

- raport inspecție -


Nr. Raport	3359
AUTO	TEST-COMPLETE
VIN	[redacted]
MARCĂ	BMW
MODEL	SERIA 3
KM	123456



MECANICĂ




CAROSERIE



ELECTRONICĂ

SCOR TOTAL	139
Din maxim posibil	172
Procent calitativ	80%



SCOR TOTAL

Calificativ stare tehnică
Bună

CONCLUZII INSPECȚIE DEKRA: Detalierea verificărilor este menționată în paginile următoare

Mecanică - Stare tehnică bună, ușoare reparații necesare

Caroserie - Elemente caroserie cu nevoi de reparații

Electronică - Stare tehnică elctronică bună

Inspector [redacted]



MECANICĂ, ELECTRICĂ

TEST-COMPLETE [redacted]

1.1 Condiții de vizibilitate	Punctaj obținut	Comentarii
Vizibilitate modificată	2	
Parbriz	0	Parbriz montat incorect
Geamuri laterale, închidere	2	
Oglinzi interioare / laterale	2	
Ștergătoare	0	Lamele uzate
Rezervor spălător parbriz	2	
1.2 Lumini, echipament tehnic		
Lumini - funcționare, condiție	2	
Stare faruri zi, ceață, lămpi	0	Far stg crapat
Ajustare înălțime faruri	2	
Claxon	2	
Stare fixație baterie, borne	2	
1.3 Alte componente sistem electric		
Baterie, încărcare	0	Vechime baterie peste 4 ani
Zonă compartiment motor	1	Coliere, cleme, furtune izolatie lipsă pe cablaje
Indicator baterie, lumini bord	2	
Lumini interioare plafon, trapă, plafon rabatabil	2	
1.4 Sistem frânare / vizualizare		
Discuri, plăcuțe față	1	Plăcuțe uzate la limită
Discuri, plăcuțe, saboți spate	1	Plăcuțe uzate la limită
Pedala de frână	2	
Acționare frână mână, cablu	2	
Rezervor lichid frână / nivel, conducte	2	
1.5 Sistem direcție / vizualizare		
Funcționare / uzură / jocuri	2	
Protecție (burduf) articulație direcție / planetară	2	
Simeringuri, garnituri	2	
Articulații direcție	2	

1.6 Șasiu, suspensie / vizualizare		
Suspensia pe axe, fixație, stare	2	
Arcuri, amortizoare, opritoare	0	Scurgere sau zgomote amortizoare
Bară stabilizatoare, similar	2	
Roți, anvelope	0	Uzură anvelope sub 3 mm
Jante	1	Jante zgâriate
1.7 Șasiu, cadru, alte părți atașate de acesta		
Stare / existență coroziune	2	
Fixație, stare roată rezervă	1	Adancime anvelopa sub 3 mm
Rezervor combustibil și conducte	2	
Suporți numere, elemente remorcare	2	
1.8 Alte echipamanete		
Centuri siguranță	2	
Încălzire, ventilație, răcire	2	
Blocare volan	2	
Alte echipamente	2	
1.9 Motor, Compartiment motor, Sistem evacuare, (Zgomote, Emisii gaze, Pierderi fluide)		
Zgomote anormale	2	
Sistemul de antifonare / atenuare zgomote evacuare / ascultare	2	
Depuneri, miros zonă bușon culbutori	2	
Pierderi de combustibil	2	
Pierderi de ulei / nivel / stare	2	
Pierderi de ulei de transmisie	2	
Pierderi de lichid de răcire / nivel / densitate	2	
Pierderi freon	2	
Pedala / timoneria de accelerație	2	
Transmisie, ambreiaj, schimbător viteze	2	
Alte comentarii	2	
TOTAL	**79**	**96 Maxim**

CAROSERIE, INTERIOR, ACCESORII

TEST-COMPLETE [redacted]

2.1 Caroserie și accesorii

Ușă față stânga	1	Multiple zgarieturi sub 5 cm, ciupituri vopsea
Carcasă oglindă stânga	2	
Aripă stânga	1	Multiple zgarieturi sub 5 cm, ciupituri vopsea
Bară față	1	Capacel remorcare lipsă
Capotă motor	1	Multiple zgarieturi sub 5 cm, ciupituri vopsea
Aripă dreapta	2	
Ușă față dreapta	2	
Carcasă oglindă dreapta	2	
Ușă spate dreapta	2	
Ornamente praguri	2	
Prag dreapta	2	
Plafon / cadru plafon	1	Multiple zgarieturi sub 5 cm, ciupituri vopsea
Aripă spate dreapta	2	
Portbagaj / hayon / eleron	2	
Bară spate	2	
Aripă spate stânga	2	
Ușă spate stânga	2	
Prag stânga	0	Îndoit
Scuturi, carenaje, stare elemente de sub mașină	1	Carenaj roată față fisurat
Stare de completare alte elemente plastic și metalice	2	
Elemente compartiment motor și portbagaj	2	
Chedere, urme de neetanșeizare	2	
Aspect interior, miros	1	Aspect general uzat
Scaune față, spate	1	Scaun șofer / pasager patat sau uzat
Stare uzură volan, schimbător	1	Schimbător crapat, exfoliat sau de alta marcă
Ornamente interioare	1	Ornamente, mânere uși rupte, crapate
Capitonaj plafon	2	
Mochetă, covorașe	1	Mochetă față pătată
Planșă bord	2	

2.2 Trasabilitate reparații / referire la avarii anterioare

Măsurare strat vopsea	2	
Alte elemente neconforme la inspecție vizuală	2	

TOTAL	**49**	**62 Maxim**



ELECTRONICĂ

TEST-COMPLETE

[redacted]

3.1 Electronică

Interogare prin interfața OBD este posibilă	2	
Coduri de defect detectate	1	Coduri de defect sporadice detectate
Citire OBD vs Odometru	2	
Stare airbag-uri	2	
Stare senzori ABS	2	
Dovada efectuării întreținerilor există, ultima întreținere / revizie este documentată	0	Nu exista doc. referitoare la inspecții, revizii
Comentarii adiționale / alte anomalii detectate	2	
TOTAL	**11**	**14 Maxim**

SCOR TOTAL	**139**	**172 Maxim**	**81%**
SCOR TOTAL PONDERAT	**1.60**	**2 Maxim**	**80%**



4.1 Incidente din România

Dată calcul	Valoare aproximativă*	Valută	Cost piese	Manoperă fără vops.	Cost vopsitorie	Zone afectate
03.2011	2,500	RON	2,450	50	0	FCJ, FCM, FDrJ, FDrM, FStJ, FStM
09.2018	7,500	RON	5,250	600	1,650	FCJ, FCM, FDrM
01.2021	6,500	RON	4,225	455	1,820	FCJ, FCM, FDrM
01.2021	4,500	RON	1,440	720	2,340	FDrM, MDrM, SDrJ, SDrM
02.2021	3,500	RON	2,205	210	1,085	SCJ, SStM
03.2021	12,500	RON	5,375	1,750	5,375	FCJ, FStM, MStT
04.2021	8,500	RON	4,420	935	3,145	FCJ, FStM, MStT

* abatere de maxim ± 500 lei; FCJ = Față-Centru-Jos, FCM = Față-Centru-Mijloc, FDrJ = Față-Dreapta-Jos, FDrM = Față-Dreapta-Mijloc, FStJ = Față-Stânga-Jos, FStM = Față-Stânga-Mijloc, MDrM = Mijloc-Dreapta-Mijloc, MStT = Mijloc-Stânga-Top, SCJ = Spate-Centru-Jos, SDrJ = Spate-Dreapta-Jos, SDrM = Spate-Dreapta-Mijloc, SStM = Spate-Stânga-Mijloc

4.2 Incidente din alte țări

Dată calcul	Dată accident	Valoare	Valută **	Țară	Kilometraj	Daună majoră economic / Zone afectate

** Acolo unde valuta nu este raportată, dauna este exprimată în moneda de circulație a țării respective, la data de calcul.