Data 27.08.2021 10:41:13
DEKRA CERTIFICATION


DEKRA ESSENTIALS

- raport inspecție -

NR. RAPORT	3362
AUTO	ESSENTIALS-TEST
VIN	[redacted]
MARCĂ	BMW
MODEL	X5
KM	123456



MECANICĂ




CAROSERIE



ELECTRONICĂ

SCOR TOTAL	110
Din maxim posibil	142
Procent calitativ	74%



SCOR TOTAL

Calificativ stare tehnică
Nesatisfăcătoare

CONCLUZII INSPECȚIE DEKRA: Detalierea verificărilor este menționată în paginile următoare

Mecanică - Stare tehnică bună

Caroserie - Elemente caroserie cu nevoi de reparații

Electronică - Necesar diagnoză / ștergere DTC

Inspector [redacted]

MECANICĂ, ELECTRICĂ ESSENTIALS-TEST [redacted]

1.1 Conditii de vizibilitate	Punctaj obtinut	Comentarii
Vizibilitate modificată	1	Ștergere defectuoasă parbriz zonă șofer
Parbriz	0	Parbriz ciobit
Geamuri laterale, închidere	2	
Oglinzi interioare / laterale	2	
Ștergătoare	0	Lamele uzate
Rezervor spălător parbriz	2	
1.2 Lumini, echipament tehnic		
Lumini - funcționare, condiție	2	
Stare faruri zi, ceață, lămpi	0	Lampă/sticlă far față crapată / neetanșă
Ajustare înălțime faruri	2	
Claxon	2	
Stare fixație baterie, borne	2	
1.3 Alte componente sistem electric		
Baterie, încărcare	2	
Zonă compartiment motor	1	Coliere, cleme, furtune izolatie lipsă pe cablaje
Indicator baterie, lumini bord	2	
Lumini interioare plafon, trapă, plafon rabatabil	2	
1.4 Sistem frânare / verificare statică		
Pedală frână cu motor pornit și oprit	2	
Acționare frână mână, cablu	2	
Rezervor lichid frână / nivel, conducte	2	
1.5 Sasiu, cadru, alte parti atasate de acestea		
Stare / existență coroziune	2	
Fixație, stare roată rezervă	1	Adancime anvelopa sub 3 mm
Suporți numere, elemente remorcare	2	
Roți, anvelope	1	Anvelope îmbătrânite > 4 ani
Jante	1	Jante zgâriate
1.6 Alte echipamente		
Centuri siguranță	2	
Încălzire, ventilație, răcire	2	
Blocare volan	2	
Alte echipamente	2	
1.7 Motor, Compartiment motor, Sistem evacuare (Zgomote, Emisii gaze, Pierderi fluide)		
Zgomote anormale	2	
Sistemul de antifonare / atenuare zgomote evacuare / ascultare	2	
Depuneri, miros zonă bușon culbutori	2	
Nivel ulei motor, stare	2	
Nivel și stare fluid răcire	0	Densitate lichid racire neconforma
Pedala / timoneria de accelerație	2	
Transmisie, ambreiaj, schimbător viteze	2	
Alte comentarii	2	
TOTAL	**57**	**70 Maxim**



CAROSERIE, INTERIOR, ACCESORII ESSENTIALS-TEST [redacted]

2.1 Caroserie și accesorii

Ușă față stânga	1	Multiple zgarieturi sub 5 cm, ciupituri vopsea
Carcasă oglindă stânga	1	Semnalizator crapat
Aripă stânga	1	Sub 3 indoituri punctiforme
Bară față	1	Multiple zgarieturi sub 5 cm, ciupituri vopsea
Capotă motor	1	Sub 3 indoituri punctiforme
Aripă dreapta	2	
Ușă față dreapta	2	
Carcasă oglindă dreapta	2	
Ușă spate dreapta	2	
Ornamente praguri	1	Zgâriate, julite
Prag dreapta	2	
Plafon / cadru plafon	1	Sub 3 indoituri punctiforme
Aripă spate dreapta	2	
Portbagaj / hayon / eleron	2	
Bară spate	2	
Aripă spate stânga	2	
Ușă spate stânga	2	
Prag stânga	1	Zgâriat, julit
Scuturi, carenaje, stare elemente de sub mașină	1	Carenaj roată față fisurat
Stare de completare alte elemente plastic și metalice	2	
Elemente compartiment motor și portbagaj	2	
Chedere, urme de neetanșeizare	2	
Aspect interior, miros	2	
Scaune față, spate	1	Scaun șofer / pasager patat sau uzat
Stare uzură volan, schimbător	1	Volan crăpat, exfoliat
Ornamente interioare	1	Ornamente interioare uși zgâriate, julite
Capitonaj plafon	2	
Mochetă, covorașe	1	Covorașe uzate
Planșă bord	1	Elemente bord zgâriate

TOTAL	44	58 Maxim



ELECTRONICĂ

ESSENTIALS-TEST

[redacted]

3.1 Electronică

Interogare prin interfața OBD este posibilă	2	
Coduri de defect detectate	1	Coduri de defect sporadice detectate
Citire OBD vs Odometru	0	km cutie viteze difera de km bord
Stare airbag-uri	2	
Stare senzori ABS	2	
Dovada efectuării întreținerilor există, ultima întreținere / revizie este documentată	0	Nu exista doc. referitoare la inspecții, revizii
Comentarii adiționale / alte anomalii detectate	2	

TOTAL	**9**	**14 Maxim**	
SCOR TOTAL	**110**	**142 Maxim**	**77%**
SCOR TOTAL PONDERAT	**1.48**	**2 Maxim**	**74%**



4.1 Incidente din România

Dată calcul	Valoare aproximativă*	Valută	Cost piese	Manoperă fără vops.	Cost vopsitorie	Zone afectate

4.2 Incidente din alte țări

Dată calcul	Dată accident	Valoare	Valută **	Țară	Kilometraj	Daună majoră economic / Zone afectate
12.2019	12.2019	3,270	EUR	Germania	43,500	Nu; F, FDr

** Acolo unde valuta nu este raportată, dauna este exprimată în moneda de circulație a țării respective, la data de calcul.

F = Față, FDr = Față Dreapta