Data 27.08.2021 10:00:34
DEKRA CERTIFICATION

DEKRA SAFETY

- raport inspecție -


Nr. Raport	3360
AUTO	SAFETY-TEST
VIN	[redacted]
MARCĂ	Mercedes Benz
MODEL	GLC 220
KM	123456



MECANICĂ




CAROSERIE



ELECTRONICĂ

SCOR TOTAL	163
Din maxim posibil	186
Procent calitativ	84%



SCOR TOTAL

Calificativ stare tehnică
Foarte bună

CONCLUZII INSPECTIE DEKRA: Detalierea verificărilor este menționată în paginile următoare

Mecanică - Stare tehnică bună

Caroserie - Stare tehnică bună / zgârieturi superficiale

Electronică - Stare tehnică elctronică bună

Inspector [redacted]



MECANICĂ, ELECTRICĂ

SAFETY-TEST

[redacted]

1.1 Condiții de vizibilitate	Punctaj obținut	Comentarii
Vizibilitate modificată	2	
Parbriz	2	
Geamuri laterale, închidere	2	
Oglinzi interioare / laterale	0	Oglinda stanga crapata sau zgariata
Ștergătoare	2	
Rezervor spălător parbriz	2	
1.2 Lumini, echipament tehnic		
Lumini - funcționare, condiție	2	
Stare faruri zi, ceață, lămpi	2	
Ajustare înălțime faruri	2	
Claxon	2	
Stare fixație baterie, borne	2	
1.3 Alte componente sistem electric		
Baterie, încărcare	2	
Zonă compartiment motor	2	
Indicator baterie, lumini bord	2	
Lumini interioare plafon, trapă, plafon rabatabil	2	
1.4 Sistem frânare / stand		
Eficiență frânare / față stânga	2	
Eficiență frânare / față dreapta	2	
Eficiență frânare / spate stânga	2	
Eficiență frânare / spate dreapta	2	
Eficiență / frână parcare stânga	2	
Eficiență / frână parcare dreapta	2	
Acționare frână mână, cablu	2	
Conducte frâne	2	
Rezervor lichid frână / nivel, conducte	2	
Discuri, plăcuțe față	0	Plăcuțe uzate la limită
Discuri, plăcuțe, saboți spate	0	Plăcuțe uzate la limită
Pedala de frână	2	

1.5 Sistem direcție / vizualizare / stand			
Funcționare / uzură / jocuri	2		
Protecție (burduf) articulație direcție / planetară	2		
Simeringuri, garnituri	2		
Articulații direcție	0	Joc în capetele de bară sau bileletele de direcție	
1.6 Șasiu, suspensie / stand			
Suspensia pe axe, fixație, stare	2		
Arcuri, amortizoare, opritoare	2		
Bară stabilizatoare, similar	2		
Roți, anvelope	1	Anvelope îmbătrânite > 4 ani	
Jante	1	Jante zgâriate	
1.7 Șasiu, cadru, alte părți atașate de acesta			
Stare / existență coroziune	2		
Fixație, stare roată rezervă	2		
Rezervor combustibil și conducte	2		
Suporți numere, elemente remorcare	2		
1.8 Alte echipamanete			
Centuri siguranță	2		
Încălzire, ventilație, răcire	2		
Blocare volan	2		
Alte echipamente	2		
1.9 Motor, Compartiment motor, Sistem evacuare, (Zgomote, Emisii gaze, Pierderi fluide)			
Zgomote anormale	2		
Sistemul de antifonare / atenuare zgomote evacuare / ascultare	2		
Depuneri, miros zonă bușon culbutori	2		
Pierderi de combustibil	2		
Pierderi de ulei / nivel / stare	2		
Pierderi de ulei de transmisie	2		
Pierderi de lichid de răcire / nivel / densitate	2		
Pierderi freon	2		
Pedala / timoneria de accelerație	2		
Transmisie, ambreiaj, schimbător viteze	2		
Alte comentarii	2		
TOTAL	**100**	**110 Maxim**	

CAROSERIE, INTERIOR, ACCESORII

SAFETY-TEST [redacted]

2.1 Caroserie si accesorii

Ușă față stânga	1	Multiple zgarieturi sub 5 cm, ciupituri vopsea
Carcasă oglindă stânga	1	Carcasa crapata
Aripă stânga	2	
Bară față	2	
Capotă motor	1	Multiple zgarieturi sub 5 cm, ciupituri vopsea
Aripă dreapta	2	
Ușă față dreapta	2	
Carcasă oglindă dreapta	2	
Ușă spate dreapta	2	
Ornamente praguri	2	
Prag dreapta	2	
Plafon / cadru plafon	1	Multiple zgarieturi sub 5 cm, ciupituri vopsea
Aripă spate dreapta	2	
Portbagaj / hayon / eleron	2	
Bară spate	1	Multiple zgarieturi sub 5 cm, ciupituri vopsea
Aripă spate stânga	2	
Ușă spate stânga	2	
Prag stânga	1	Zgâriat, julit
Scuturi, carenaje, stare elemente de sub mașină	2	
Stare de completare alte elemente plastic și metalice	1	Ornament ușă față zgâriat
Elemente compartiment motor și portbagaj	2	
Chedere, urme de neetanșeizare	2	
Aspect interior, miros	2	
Scaune față, spate	1	Scaun șofer / pasager patat sau uzat
Stare uzură volan, schimbător	2	
Ornamente interioare	1	Ornamente interioare uși zgâriate, julite
Capitonaj plafon	2	
Mochetă, covorașe	2	
Planșă bord	1	Elemente consola centrala zgâriate

2.2 Trasabilitate reparații / referire la avarii anterioare

Măsurare strat vopsea	2	
Alte elemente neconforme la inspecție vizuală	2	

TOTAL **52** **62 Maxim**



ELECTRONICĂ

SAFETY-TEST

[redacted]

3.1 Electronică

Interogare prin interfața OBD este posibilă	2		
Coduri de defect detectate	1	Coduri de defect sporadice detectate	
Citire OBD vs Odometru	2		
Stare airbag-uri	2		
Stare senzori ABS	2		
Dovada efectuării întreținerilor există, ultima întreținere / revizie este documentată	0	Nu exista doc. referitoare la inspecții, revizii	
Comentarii adiționale / alte anomalii detectate	2		
TOTAL	**11**	**14 Maxim**	

SCOR TOTAL	**163**	**186 Maxim**	**88%**
SCOR TOTAL PONDERAT	**1.69**	**2 Maxim**	**84%**



4.1 Incidente din România

Dată calcul	Valoare aproximativă*	Valută	Cost piese	Manoperă fără vops.	Cost vopsitorie	Zone afectate
02.2019	1,500	RON	0	735	765	FDrM
02.2019	1,500	RON	0	510	990	SDrM
04.2019	9,500	RON	3,135	2,280	4,085	FStM, MStM, SStM
04.2019	12,500	RON	8,875	1,125	2,500	FCT
10.2020	4,500	RON	0	945	3,555	fără informații zone

* abatere de maxim ± 500 lei; FCT = Față-Centru-Top, FDrM = Față-Dreapta-Mijloc, FStM = Față-Stânga-Mijloc, MStM = Mijloc-Stânga-Mijloc, SDrM = Spate-Dreapta-Mijloc, SStM = Spate-Stânga-Mijloc

4.2 Incidente din alte țări

Dată calcul	Dată accident	Valoare	Valută **	Țară	Kilometraj	Daună majoră economic / Zone afectate

** Acolo unde valuta nu este raportată, dauna este exprimată în moneda de circulație a țării respective, la data de calcul.